# ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

**ВОРОНЕЖ**

Юр. адрес: 394028, РФ, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1, оф. 2. Банковские реквизиты: ИНН 3663149226, КПП 366301001, р/с 40702810313000040150 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

**Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47**

**E-mail: mashstroy23@mail.ru** **http: машстрой-холдинг.рф**


**Прайс-лист запчастей ЗЭ-100** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 20.01.23 г.

**Зернопогрузчик электроприводной ЗЭ-100** и его модификации (с производительностью до **100 т/ч.). Большой ассортимент комплектующих и запасных частей в наличие и на заказ.**

| № п/п | Обозначение | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | ЗП 01.020 | Ход передний |
| 2 | ЗП 01.040 | Вилка |
| 3 | ЗП 01.050 | Вилка |
| 4 | ЗП 01.060 | Рукоятка |
| 5 | ЗП 01.060 + ЗП 01.401 | Рукоятка с собачкой |
| 6 | ЗП 01.070 | Винт |
| 7 | ЗП 01.101 | Гайка специальная |
| 8 | ЗП 01.102 | Полумуфта |
| 9 | ЗПТ 1007 | Ступица колеса |
| 10 | ЗМ 01.104 | Ступица |
| 11 | ЗП 01.140 | Тормоз ленточный в сборе |
| 12 | ЗМ 01.180 | Ступица |
| 13 | ЗП 01.220 (ЗЭ 01.220) | Ход задний |
| 14 | ЗП 01.220 (ЗЭ 01.220) | Ход задний без колес |
| 15 | ЗП 01.240 | Лента тормоза |
| 16 | ЗП 01.360 (ЗП 01.340) | Звездочка |
| 17 | ЗП 01.401 | Собачка |
| 18 | ЗП 01.402 | Звездочка |
| 19 | ЗП 01.403 | Пластина |
| 20 | ЗП 01.435 | Шайба |
| 21 | ЗП 01.439 | Шайба |
| 22 | ЗП 01.601 | Ось |
| 23 | ЗП 01.602 | Болт специальный |
| 24 | ЗП 01.603 | Пружина |
| 25 | ЗП 01.606 | Шайба |
| 26 | ЗП 01.612 | Пружина |
| 27 | ЗП 01.625 | Вал |
| 28 | ЗП 01.625А-01 | Вал |
| 29 | ЗП 01.625А-02 | Вал |
| 30 | ЗП 01.626 | Пружина |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | ЗП 01.628 | Пружина |
| 32 | ЗП 01.629 | Кнопка |
| 33 | ЗП 01.631 | Фиксатор |
| 34 | ЗП 01.632 | Втулка |
| 35 | ЗП 01.802 | Втулка |
| 36 | ЗЭ 02.000 | Транспортер загрузочный |
| 37 | ЗП 02.010 (ЗЭ 02.010) | Корпус |
| 38 | ЗП 02.040-01 | Рамка питателей |
| 39 | ЗП 02.050 | Муфта предохранительная |
| 40 | ЗП 02.060 | Цепь скребковая загрузчика 27 скребков |
| 41 | ЗП 02.060 | Цепь скребковая загрузчика 34 скребков |
| 42 | ЗП 02.060 | Цепь скребковая загрузчика 56 скребков |
| 43 | ЗП 02.090 | Цепь скребковая питателя 16 скребков |
| 44 | ЗП 02.090 | Цепь скребковая питателя 21 скребков |
| 45 | ЗП 02.100 | Ролик |
| 46 | ЗП 02.140 | Звездочка |
| 47 | ЗП 02.170 | Рамка натяжная в сборе |
| 48 | ЗП 02.210 | Звездочка |
| 49 | ЗП 02.270 | Рамка натяжная |
| 50 | ЗП 02.300 | Крышка с редукторами |
| 51 | ЗП 02.401 | Кронштейн |
| 52 | ЗП 02.402 | Плита |
| 53 | ЗЭ 02.411+ ЗП 02.370 | Верхняя ветвь транспортера загрузочного |
| 54 | ЗП 02.443 | Ограничитель |
| 55 | ЗП 02.601 | Вал |
| 56 | ЗП 02.616 | Вал |
| 57 | ЗП 02.617 | Вал |
| 58 | ЗП 02.622 | Ось |
| 59 | ЗП 02.623 | Ось |
| 60 | ЗА 03.000 | Триммер |
| 61 | ЗА 03.000Т | Триммер в сборе с трубой и носком |
| 62 | ЗА 03.001 | Лента бесконечная 400*4*2560 |
| 63 | ЗА 03.010А | Боковина |
| 64 | ЗА 03.020А | Боковина |
| 65 | ЗА 03.030 | Барабан натяжной |
| 66 | ЗА 03.040 | Катушка |
| 67 | ЗА 03.050 | Барабан ведущий |
| 68 | ЗА 03.070 | Труба |
| 69 | ЗА 03.070Т | Труба в сборе |
| 70 | ЗА 03.080 | Носок |
| 71 | ЗА 03.108 (ЗМ 03.101, ПЗТ 11.104) | Шкив (ф внешн. – 260, ф внутр. - 30) 2 руч. |
| 72 | ЗПА 03.108 | Шкив (ф внешн. – 185, ф внутр. - 30) 3 руч. |

| | | |
|---|---|---|
| 73 | ЗП 04.000 | Контрпривод |
| 74 | ЗП 04.103 | Шкив (ф внешн. – 315, ф внутр. - 35) 2 руч. |
| 75 | ЗПА 04.103 | Шкив (ф внешн. – 315, ф внутр. - 30) 3 руч. |
| 76 | ЗП 04.104 | Диск |
| 77 | ЗП 04.105 | Диск |
| 78 | ЗП 04.302 | Звездочка |
| 79 | ЗП 04.404 | Крышка |
| 80 | ЗП 04.405 | Шайба |
| 81 | ЗП 04.605 | Пружина |
| 82 | ЗП 04.606 | Вал |
| 83 | ЗП 04.607 | Полумуфта |
| 84 | ЗП 04.611 | Звездочка |
| 85 | ЗП 04.806 | Корпус |
| 86 | ЗП 05.010 (ЗЭ 05.010Т) | Щит управления |
| 87 | ЗА 05.101 | Шкив (ф внешн. – 140, ф внутр. - 28) 2 руч. |
| 88 | ЗП 05.102 | Шкив (ф внешн. – 160, ф внутр. - 38) 2 руч. |
| 89 | ЗП 05.103 | Шкив (ф внешн. – 120, ф внутр. - 28) 2 руч. |
| 90 | ЗП 07.000 | Редуктор самохода чугунный |
| 91 | ЗЭ 07.000 | Редуктор самохода металлический |
| 92 | ЗП 07.020 | Блок зубчатый |
| 93 | ЗП 07.040 | Шестерня (z-50) |
| 94 | ЗП 07.050 | Шестерня (z-49) |
| 95 | ЗП 07.103 | Шкив чугунный |
| 96 | ЗЭ 07.103 | Шкив (ф внешн. – 233, ф внутр. - 25) |
| 97 | ЗЭ 07.120 | Крышка |
| 98 | ЗМ 07.603 | Шестерня коническая (z-28) |
| 99 | ЗП 07.605 | Шестерня коническая сателлит (z-17) |
| 100 | ЗП 07.608 | Звездочка |
| 101 | ЗМ 07.609 | Шестерня коническая (z-28) |
| 102 | ЗП 09.000 | Шпренгель |
| 103 | ЗП 14.000+ ЗП 25.000 | Транспортер ленточный с механизмом подъема |
| 104 | ЗП 14.020 | Барабан приводной |
| 105 | ЗП 14.030 | Барабан натяжной |
| 106 | ЗП 14.040 | Ролик |
| 107 | ЗП 14.060 | Щека |
| 108 | ЗП 14.108 | Шкив (ф внешн. – 425, ф внутр. - 30) 2 руч. |
| 109 | ЗП 14.160 | Щека |
| 110 | ЗП 14.300 | Дно |
| 111 | ЗП 16.000 | Звездочка натяжная |
| 112 | ЗП 18.102 | Шкив натяжной |
| 113 | ЗП 24.000 | Шкив натяжной в сборе |

| | | |
|---|---|---|
| **114** | **ЗП 27.000** | **Звездочка натяжная** |
| **115** | **Н 023.211-02** | **Звездочка** |
| **116** | **Н 026.058** | **Корпус подшипника** |
| **117** | **Н 026.085** | **Корпус подшипника** |
| **118** | **Н 026.163** | **Крышка подшипника** |
| **119** | **Н 026.226** | **Крышка подшипника** |
| **120** | **Н 038.04.005** | **Пружина** |
| **114** | **ЗПН 6011** | **Шестерня (z-18)** |
| **115** | **ЗС 1019** | **Крышка подшипника** |
| **116** | **ЗС 1038** | **Звездочка** |
| **117** | **ЗС 1041** | **Звездочка** |
| **118** | **ЗС 4040** | **Крышка** |
| **119** | **ЗС 6029** | **Колесо коническое (z-36)** |
| **120** | **7*8*63** | **Шпонка** |
| **121** | **Н 209.067-01 (ОВИ 00.102)** | **Шкив (ф внешн. – 120, ф внутр. - 22)** |
| **122** | **ОВСА 60108** | **Шкив (ф внешн. – 110, ф внутр. - 28) 2 руч.** |
| **123** | **ОВСА 60108** | **Шкив (ф внешн. – 110, ф внутр. - 32) 2 руч.** |

## Цена запчастей на ЗЭ-100: договорная

**Внимание!!!**

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции запчастей зернопогрузочной техники. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ЗЭ-100 – цепи скребковые транспортера и питателя, барабаны, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, ремни бесконечные 7000*4*400 и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**