
ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ПРИСТАВКА ТРИЕРНАЯ ПТ-600



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» Тел. 8-952-956-58-47, 8-915-546-01-85

E-mail: <u>mashstroy23@mail.ru</u> http: машстрой-холдинг.рф

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей приставки триерной ПТ-600 (в дальнейшем тексте именуется приставка ПТ-600) и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.

Каталог предназначен для составления заявок на запасные части и материалы, качественного проведения технического обслуживания и ремонта, а также для обучения специалистов правильной эксплуатации приставки ПТ-600.

ВВЕДЕНИЕ

Приведенная номенклатура деталей в каталоге охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте приставки ПТ-600.

Перечень сборочных единиц и деталей изложен по конструктивному признаку.

На каждую сборочную единицу заложена иллюстрация и спецификация, включающая в себя сборочные единицы второго порядка, детали, стандартизованные изделия, покупные изделия и прочие материалы.

Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а по спецификации к рисунку выписать наименование и количество их на сборочную единицу.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные) без перечисления входящих в них деталей.

Нумерация конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей приставки ПТ-600 состоит из двух частей. Первая часть образована из букв краткого названия модели машины. Вторая часть — цифровая, состоящая из обозначения сборочной единицы или детали.

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей в сборочные единицы.

Для нумерации сборочных единиц принята следующая условность: первые две цифры — номер сборочной единицы, затем следуют три нуля.

Для нумерации сборочных единиц, входящих в другие сборочные единицы: первые две цифры — номер сборочной единицы, 3-я и 4-я — номер сборочной единицы второго порядка, затем следует ноль.

Для нумерации деталей принята следующая условность: первые две цифры после буквенного индекса — обозначение сборочной единицы, 3-я цифра является обозначением определенного материала, из которого изготовлена данная деталь, 4-я, 5-я цифры обозначают порядковый номер детали.

Например: ОЗТ.10.403.

ОЗТ — обозначение модели машины;

10 — обозначение сборочной единицы;

4 — условное обозначение материала;

03 — порядковый номер детали.

После цифровой части обозначения детали или сборочной единицы иногда ставятся буквы: А, Б и т. д. Наличие этих букв указывает, что данная деталь или сборочная единица подверглась изменению. Так, например: буква А означает первое изменение, буква Б — второе и т. д.

Применяемые на приставке ПТ-600 детали и сборочные единицы с базовых моделей других сельскохозяйственных машин имеют обозначения, примерно аналогичные обозначениям, принятым в приставке ПТ-600.

КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Приставка ПТ-600 предназначена для для выделения из зерновой смеси длинных (овсюг, солома) и коротких (куколь, гречиха, дробленые зерна и т.п.).

Машина ПТ-600 входит в комплект машин и оборудования зерноочистительных агрегатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Наименование	Единица	Значение
	измерения	
Марка		ПТ-600
Тип		стационар
		ный
Номинальная производительность за час основного	т/ч	8
времени при очистке пшеницы влажностью до 16%		
с содержанием выделяемого отхода 5% не менее		
Масса машины с комплектом рабочих органов и	ΚΓ	900
приспособлений для выполнения основной		
технологической операции, не более		
Габаритные размеры:		
длина	MM	3130
ширина	MM	1650
высота	MM	2100
Установленная мощность, не более	кВт	2,2

Указатель иллюстраций

Номер иллюстра- ции	Обозначение сборочной единицы	Наименование	Номер страницы
1,2,3	O3T 00.000	Приставка триерная	7,8,11
4	O3T 01.000	Рама	12
5	MCУ 06.010	Триер кукольный	14
6	MCУ 06.020	Триер овсюжный	16
7	O3T 00.010	Контрпривод	18
8	O3T 10.000	Распределитель	20
9	O3T 00.000 Э3	Электрооборудование	21
10	ОЗТ 00.000 КБ	Кинематическая схема	23

Рис. 1-2 ОЗТ 00.000 Приставка триерная

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	O3T 00.010	Контрпривод	1
2	O3T 01.000	Рама	1
5	O3T 04.000	Приёмник	1
6	O3T 05.000	Приёмник	1
7	O3T 06.000	Стенка	1
8	O3T 06.000-01	Стенка	1
9	O3T 07.000	Щиток	2
10	O3T 08.000	Приёмник	2
11	O3T 10.000	Распределитель	1
12	O3T 11.000	Ограждение	1
13	O3T 11.000-01	Ограждение	1
14	O3T 12.000	Ограждение	1
17	МСУ 06.010	Триер кукольный	2
18	MCУ 06.020	Триер овсюжный	2
21		Двигатель 4AM100L6УПУЗ P=2,2 кВт, n=1000об/мин,	1
		ГОСТ Р 51689-2000	






Рис.З ОЗТ 00.000 Приставка триерная

№ Обозначение Наименование Кол-во, шт.			
Ооозначение	паименование	Кол-во, шт.	
МСУ 06.604	Ось	8	
	Шайба 20.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	40	
	Шайба ШЕЗ 18x1,4.019 МН 787-60	8	
	Шайба 10.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	32	
	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	8	
	Шайба 16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8	
	Маслёнка 1.2.УХЛ1 ГОСТ 19853-74	8	
CMM 06.280	Ролик	8	
(БМ 09.001 П)			
O3T 02.000	Течка	2	
O3T 04.000	Приёмник	1	
O3T 06.000	Стенка	1	
CMM 03.024	Крышка	4	
MCY 06.437	Заслонка	2	
MCY 03.039	Заклёпка	2	
МСУ 06.240	Вал-шестерня	4	
	Шпонка 2-6х6х80 ГОСТ 23360-78	4	
CMM 06.103	Кронштейн	4	
	Накладка фрикционная 50x20x4	4	
	Материал шифр 2141 ТУ 38.314 14-86		
БТ 5.00.404	Шайба	8	
MCY 06.802	Втулка	4	
3AB 10.90.990	Маховик	4	
MCУ 06.080	Рычаг	4	
MCУ 06.001	Сектор	4	
	Болт M6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70	12	
	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	19	
	Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	19	
	Шайба 6.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	26	
МПО 50.04.140	Ролик натяжной	1	
МСУ 03.104-01	Шкив	1	
O3T 00.401	Щиток	2	
MCУ 06.432	Отражатель	2	
	Обозначение МСУ 06.604 СММ 06.280 (БМ 09.001 П) ОЗТ 02.000 ОЗТ 04.000 ОЗТ 06.000 СММ 03.024 МСУ 06.437 МСУ 03.039 МСУ 06.240 СММ 06.103 БТ 5.00.404 МСУ 06.802 ЗАВ 10.90.990 МСУ 06.001 МПО 50.04.140 МСУ 06.001 МПО 50.04.140 ОЗТ 00.401	Обозначение Наименование МСУ 06.604 Ось Шайба 20.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 Шайба IIIE3 18х1,4.019 МН 787-60 Шайба 10.02Ст3.019 ГОСТ 5115-70 Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 Маслёнка 1.2.УХЛІ ГОСТ 19853-74 СММ 06.280 РОлик СВМ 09.001 П) Течка ОЗТ 04.000 Приёмник ОЗТ 06.000 Стенка СММ 03.024 Крышка МСУ 06.437 Заслонка МСУ 06.240 Вал-шестерня Шпонка 2-6х6х80 ГОСТ 23360-78 СММ 06.103 Кронштейн Накладка фрикционная 50х20х4 Материал шифр 2141 ТУ 38.314 14-86 БТ 5.00.404 Шайба МСУ 06.802 Втулка ЗАВ 10.90.990 Маховик МСУ 06.080 Рычаг МСУ 06.001 Сектор Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 Шайба 6.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 МПО 50.04.140 Ролик натяжной МСУ 03.104-01 Шкив О3Т 00.401 Щкив	

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
33	МСУ 06.511	Пластина	12
34	ОВИ 50.508-01	Кронштейн	2
35	ОВИ 50.509	Фиксатор	2
36	МСУ 06.004	Уплотнение	2
37	ОВБ 6335-01	Винт	1
38		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	7
39		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	42
40		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	16
41		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	8
42		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	16
43		Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	8
44		Гайка M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	50
45		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13
46		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16
47		Шайба 12.02 Ст3.019 ГОСТ 6958-78	8
48		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	66
49		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	24
50		Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	32
51	ОВБ 0250	Заклёпка 4х8.37.106 ГОСТ 10299-80	4




Рис. 4 ОЗТ 01.000 Рама

Рис. 5 МСУ 06.010 Триер кукольный

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	CMM 06.100	Розетка	1
2	МСУ 06.050	Розетка	1
3	МСУ 06.030	Лоток	1
4	МСУ 06.040	Шнек	1
5		Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 23360-78	1
6	МСУ 06.220-01	Цилиндр триерный	1
		(2-3-20 OCT 23.2.103-84)	
7	МСУ 06.130	Течка	1
8		Шайба 36.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78	1
9	МСУ 06.170	Колесо зубчатое	1
10		Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798-70	3
11		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
12		Шайба 6.02.СТЗ.019 ГОСТ 11371-78	3
13		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3
18		Болт М10х35.58.019 ГОСТ 7802-81	4
19		Шайба 12.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78	4
20		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5
21	3AB - 10.90.101	Подшипник	1
22	3AB - 10.90.003	Втулка	2
23	МСУ 06.803	Кольцо	1
24	CMM 06.240 - 02	Звездочка сварная	1
25	CMM 05.401	Крышка	1
26	CMM 05.101	Корпус подшипника	1
27	CMM 05.001	Втулка	1
28	CMM 05.402	Вкладыш	2
29	ОВБ 6335-01	Винт	1
33		Кольцо 2С35 ГОСТ 13940-86	1
34		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	1
35	CMM 08.002-02	Втулка	1
37	CMM 06.030-03	Стяжка	3
38		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	1




Рис. 6 МСУ 06.020-Триер овсюжный

	1 ис. 0	те у облаго приер овсюжный	
№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	МСУ 06.070	Розетка	1
2	МСУ 06.060	Розетка	1
3	МСУ 06.030-01	Лоток	1
4	МСУ 06.040	Шнек	1
5		Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 23360-78	1
6	МСУ 06.220-04	Цилиндр триерный	1
		(2-3-95OCT 23.2.103 - 84)	
7	МСУ 06.160	Течка	1
8		Шайба 36.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78	1
9	МСУ 06.170	Колесо зубчатое	1
10		Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798-70	3
11		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	7
12		Шайба 6.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78	7
13		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7
18		Болт M6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4
19		Шайба 12.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78	4
20		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-78	5
21	3AB - 10.90.101	Подшипник	1
22	3AB - 10.90.003	Втулка	2
23	MCY 06.803	Кольцо	1
24	CMM 06.240 - 02	Звездочка сварная	1
25	CMM 05.401	Крышка	1
26	CMM 05.101	Корпус подшипника	1
27	CMM 05.001	Втулка	1
28	CMM 05.402	Вкладыш	2
29	ОВБ 6335-01	Винт	1
32		Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7802-81	4
33		Кольцо 2С35 ГОСТ 13940-86	1
34		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	1
35	CMM 08.002-02	Втулка	1
37	CMM 06.030-03	Стяжка	3
38		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	1
39	MCY 06.415	Диафрагма	4




Рис.7 ОЗТ 00.010 Контрпривод

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	O3T 00.020	Опора	1
4	O3T 00.100	Звёздочка сварная	1
6	CMM 28.000	Звёздочка натяжная	2
7	CMM 38.000-01	Звёздочка натяжная	1
11	МСУ 03.103-01	Шкив	1
16	O3T 00.601	Ось	1
17	O3T 00.602	Ось	1
18	O3T 00.603	Звёздочка	1
20	CMM 00.601-02	Звёздочка	1
22	ОВБ 6335-01	Винт	4
24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4
28		Шпонка 2-8х7х50 ГОСТ 23360-78	1
29		Шпонка 2-8х7х90 ГОСТ 23360-78	2
33		Кольцо 2В-52 ГОСТ 13941-86	4
36		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	4




Рис.8 ОЗТ 10.000 Распределитель

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	O3T 10.020	Распределитель	1
2	O3T 10.050	Переходник	1
3	O3T 10.070	Кронштейн	1
4	МСУ 08.090	Заслонка	1
5	CMM 03.024	Крышка	2
6	ОВИ 05.004	Ролик	1
7		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	4
8		Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1
9		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7802-81	1
10		Винт ВМ6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	1
11		Гайка M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	6
12		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
13		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	4
14		Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
15		Шайба 6.02Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
16		Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
17		Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8
18		Шайба 12.02Cт3.019 ГОСТ 11371-78	1




Рис.9 ОЗТ 00.000 ЭЗ Электрооборудование

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во шт
A1		Частотный преобразователь ЕН1-8001-03Н	1
		ВАЮУ.435Х21.001 ИЭ	
M1		Двигатель 4AM100L6УПУЗ P=2,2 кВт, n=1000об/мин, ГОСТ Р 51689-2000	1





Рис.9 Электрооборудование

Рис.10 Кинематическая схема

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол-во шт
1		Двигатель 4AM100L6 УПУ3	1
		P=2,2 кВт, $n=1000$ об/мин,	
		ГОСТ Р 51689-2000	
2	МСУ 03.104-01	Шкив	1
3		Ремень клиновой ГОСТ 1284.1-80	1
4	MCY 03.103-01	Шкив	1
5	CMM 00.601-02	Звёздочка	1
6	O3T 00.100	Звёздочка сварная	1
7	O3T 00.603	Звёздочка	1
8	CMM 06.240-02	Звёздочка	4
9		Цепь ПР-18,05-3180 L=2533.65 мм ГОСТ 13568-75	2
10	CMM 20.000	Звёздочка натяжная	3
11	MCY 08.210	Ролик натяжной	1
12		Цепь ПР-18,05-3180 L=1485.9 мм ГОСТ 13568-75	1
13		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1
14		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	4
15		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	4



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Краткие общие сведения об изделии	4
Указатель иллюстраций	5
Приставка триерная ОЗТ 00.000	6,9
Рама ОЗТ 01.000	12
Триер кукольный МСУ 06.010	13
Триер овсюжный МСУ 06.020	15
Контрпривод ОЗТ 00.010	17
Распределитель O3T 10.000	19
Электрооборудование ОЗТ 00.000 ЭЗ	21
Кинематическая схема ОЗТ 00.000 КБ	22

Уважаемые покупатели!

Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма заявки на запасные части.

Назван	ие организации			
Юриді	ческии адрес			
	вый адрес			
ьанков	ские реквизиты	КПП		
ИНН				
Руковс	одитель			
гелефо Истител	он, факс			
NOHTAK	тное лицо			
No	Наименование детали	Обозначение	Количество	Примечание
п. п.		детали по		(название машины,
		каталогу		агрегата)
Назван	ние машины, год выпуска, н	омер		
1				
2				
3				
•••				
•••				
•••				
Назван	ние машины, год выпуска, н	омер		
1				
2				
3				
•••				
•••				

Уважаемые покупатели!

В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию машины вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма запроса для получения изменений в каталог.

Юрид Почто Банког ИНН_ Руково Телеф	ние организации ический адрес вый адрес вские реквизиты одитель он, факс ктное лицо		КПП		
TOTTA	ATTIOC STITLE				
№ п. п.	Наименование зерноочистительной машины (в каком агрегате эксплуатируется)	Год	д выпуска	Номер	Примечание
№ п. п.			Год ввода в эксплуатацию	Хоз. номер агрегата	Примечание